

Załącznik 2.

Cennik usług Działu Pomocy Technicznej i Serwisu:

1. Reset hasła urządzenia - 40 zł/netto
2. Aktualizacja oprogramowania urządzenia - 50 zł/netto
3. Ogólne sprawdzenie poprawnego działania urządzenia - 60 zł/netto
4. Usługa konfiguracji systemu wideodomofonu HikVision/BCS/Dahua- 120 zł/netto
5. Usługa lokalnej konfiguracji systemów monitoringu wideo HikVision/BCS/Dahua - 120 zł/netto
6. Kodowanie breloków w domofonach ACO (50 sztuk) - 50zł/netto (poniżej 10 sztuk: 20 zł/netto)
7. Wymiana akumulatorów UPS - 50 zł/netto
8. Wsparcie zdalne przez platformę AnyDesk (konfiguracja i sprawdzenie ustawień) - 130 zł/netto (60 minut)